PODLASKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

15-264 Białystok
Ciołkowskiego 2/3
tel: (85) 742-53-78

fax: (85) 742-21-04
e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl
www.wios.bialystok.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-BL 170/2021

Sygnatura protokołu	WI.7024.185.2021.MG
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa, adres	Składowisko Odpadow Komunalnych Brańsk, 1217/6, 1217/7, 527/25, 527/26, 527/22, 527/23 , 17-120 Brańsk, Gmina Brańsk (miejska), Powiat bielski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Składowisko odpadów komunalnych. Instalacje: 1 (177) par.3 ust.1 pkt.80) Instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów
Adres kontrolowanej działalności	1217/6, 1217/7, 527/25, 527/26, 527/22, 527/23 , 17-120 Brańsk, Gmina Brańsk (miejska), Powiat bielski
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Eugeniusz Tomasz Koczewski, Burmistrz
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	050658947
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy
Rejestracja	
Telefon/ fax.	85 7375940, 85 7375005
Adres strony internetowej: email	www.bransk.um.gov.pl sekretariat@bransk.um.gov.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Eugeniusz Tomasz Koczewski Stanowisko Burmistrz
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Magdalena Sycewicz Stanowisko Kierownik Referatu Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Miasto Brańsk ul. Rynek 8 17-120 Brańsk

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Adres do korespondencji	Rynek 8, 17-120 Brańsk, Gmina Brańsk (miejska), Powiat bielski
Regon	050658947
Rejestracja	
Telefon/ fax.	

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	12-03-2021
Data zakończenia kontroli	29-06-2021
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	29-07-2020
Okres objęty kontrolą	stan aktualny
Cel kontroli	14. Kontrola składowisk odpadów oraz przestrzegania przepisów prawa oraz warunków posiadanych decyzji w zakresie prawidłowości prowadzenia procesu rekultywacji składowisk odpadów.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	**Imię i nazwisko**	**Stanowisko służbowe**	**Upoważnienie nr**
	Monika Gałązka	Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji	10004
Wykonujący pomiary i badania	**Imię i nazwisko**	**Stanowisko służbowe**	**Upoważnienie nr**
	Wojciech Pietkiewicz	Specjalista	452/2019
	Adam Tomaszewski	Specjalista	455/2019
	Rafał Kozioł	Pomoc Laboratoryjna	449/2019
Osoby uczestniczące w kontroli	Tomasz Stasiuk- CLB GIOŚ Oddział w Białymstoku (nr DO DAB 632881)		

1. Ustalenia kontroli

I. PRZEDMIOT INTERWENCJI

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał pismem z dnia 10.09.2020 r., znak: DP/4140/12-01/730/2020/jh wniosek o podjęcie interwencji w sprawie uciążliwości zapachowej oraz nieprawidłowości związanych z prowadzoną rekultywacją składowiska odpadów w m. Brańsk.
Rekultywacja składowiska odpadów prowadzona była przez firmę Prospreco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Starosty Kosa 4. Pismem z dnia 14.07.2020 r., L.dz. 104/07/w/2020 Prospreco poinformowało o zakończeniu rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Brańsk. Zgodnie z warunkami umowy z dnia 31.10.2016 r. zawartej pomiędzy Miastem Brańsk a Prospreco zawartej celem zamknięcia i rekultywacji przedmiotowego składowiska, umowa obowiązuje do dnia zakończenia rekultywacji. Umowa stanowiła również tytuł prawny do nieruchomości.
Wobec powyższego firma Prospreco utraciła tytuł prawny do nieruchomości, właścicielem i zarządzającym stało się Miasto Brańsk.

II. DANE OGÓLNE

Właścicielem nieruchomości, na której zlokalizowane jest składowisko odpadów w miejscowości Miasto Brańsk jest Gmina Miasto Brańsk – księga wieczysta Nr BI1P/00045615/3, Nr BI1P/00038682/1, Nr BI1P/00000691/2. Przedmiotowe składowisko jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym składowane są odpady pochodzące z terenu Gminy Brańsk. Odpady przyjmowane były do 1 lipca 2013 r.
Składowisko odpadów jest obecnie w fazie poeksploatacyjnej, zostało zrekultywowane.

III. REKULTYWACJA SKŁADOWISKA

Na podstawie umowy dzierżawy z dnia 31.10.2016 r. pomiędzy Miastem Brańsk a Prospreco Polska Sp. z

o.o. z siedzibą w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Starosty Kosa 4 (aneks do umowy z dnia 31.10.2016 r.) – składowisko odpadów zostało przekazane firmie Prospreco Polska Sp. z o .o.o. do używania i pobierania pożytków w celu zamknięcia i rekultywacji składowiska. Umowa stanowiła tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.

Dnia 15.07.2020 r. wpłynęło do tut. Inspektoratu pismo Prospreco Polska Sp. z o.o. z dnia 14.07.2020 r., L.dz. 104/07/w/2020 w sprawie zakończenia rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Brańsk zgodnie z Decyzją o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska nr DOS-II.7241.2.25 z dnia 30 grudnia 2015 r.

IV. LOKALIZACJA

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane jest na działce nr ew. gr 1217/6, 1217/7, 527/25, 527/26, 527/22 i 527/23 położonych w obrębie miasta Brańsk. Teren składowiska znajduje się ok. 3,7 km od centrum Brańska, w odległości 195 m od składowiska przebiega ulica Bielska.
Najbliższymi zabudowaniami mieszkalnymi są posesje Kolonia Brańsk 2 i 4 (w odległości 550 m w kierunku północno-wschodnim). Od północy oraz wschodu składowisko otoczone jest terenami leśnymi – Lasy Państwowe. Zachodnie otoczenie stanowią żwirownie, a otoczenie południowe stanowią łąki osób prywatnych.

V. STAN FORMALNO – PRAWNY

W toku prowadzenia rekultywacji przez firmę Prospreco Polaska Sp. z o.o. stan formalnoprawny składowiska uregulowany był:
- decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30.12.2015 r. znak: DOS-II.7241.2.25.2015 wyrażająca zgodę na zamkniecie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 1217/6, 1217/7, 527/25, 527/26,527/22, 527/23 w obrębie m. Brańsk (zmieniona: decyzją z dnia 29.04.2016 r. znak: DOS-II.7241.2.4.2016);
• decyzją z dnia 05.10.2017 r., znak: DOS-II.7241.2.12.2017
- decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 22.08.2016 r., znak:DOS-II.7241.2.8.2016 przenosząca na PROSPRECO Polska Sp. z o.o. z siedziba w Ostrołęce przy ul. Starosty Kosa 4 prawa i obowiązki wynikające z ww. decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30.12.2015 r. znak: DOS-II.7241.2.25.2015 wyrażająca zgodę na zamkniecie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 1217/6, 1217/7, 527/25, 527/26,527/22, 527/23 w obrębie m. Brańsk

- decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 04.12.2015 r., znak: DOS-II.7241.1.18.2015 zatwierdzająca instrukcje prowadzenia składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 1217/6, 1217/7, 527/25, 527/26,527/22, 527/23 w obrębie m. Brańsk;
- decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 22.08.2016 r. znak: DOS-II.7241.1.12.2016 przenosząca na PROSPRECO Polska Sp. z o.o. z siedziba w Ostrołęce przy ul. Starosty Kosa 4 prawa i obowiązki wynikające z ww. decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 04.12.2015 r., znak: DOS-II.7241.1.18.2015 zatwierdzająca instrukcje prowadzenia składowiska odpadów zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 1217/6, 1217/7, 527/25, 527/26,527/22, 527/23 w obrębie m. Brańsk;

- decyzja Starosty Bielskiego z dnia 31.07.2017 r. znak: AS.6223.10.2016 udzielająca zezwolenia na przetwarzanie odpadów w ramach prac rekultywacyjnych prowadzonych na zamkniętym składowisku odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 1217/6, 1217/7, 527/25, 527/26,527/22, 527/23 w obrębie m. Brańsk, zmieniona decyzją Starosty Bielskiego z dnia 20.10.2017 r., znak: AS.6233.6.2017;

Zgodnie z § 3 umowy z dnia 31.10.2016 r. (aneks z dnia 31.10.2016 r.), umowa dzierżawy obowiązywała do dnia zakończenia rekultywacji składowiska przez Prospreco Polska Sp. z o.o. zgodnie z ostateczną decyzją o zgodzie na zamknięcie składowiska, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
Prospreco Polska Sp. z o.o. pismem z dnia 14.07.2020 r., L.dz.104/-7/w/2020 poinformowała WIOŚ w Białymstoku o zakończeniu rekultywacji składowiska na podstawie art. 147 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), dołączając oświadczenie ówczesnego kierownika składowiska posiadającego świadectwo kwalifikacji odpadów o wykonaniu rekultywacji zgodnie z ww. decyzją wyrażającą zgodę na zamknięcie oraz ww. decyzją zatwierdzającą instrukcję

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

prowadzenia składowiska.
Wobec powyższego tut. Inspektorat zwrócił się pismem z dnia 28.05.2021 r. z prośbą o przekazanie informacji nt. stanu formalnoprawnego składowiska odpadów w m. Brańsk.
Pismem z dnia 07.06.2021 r., znak: GKM.6232.14.2021 Burmistrz Brańska przekazał informacje, jak niżej:
1. Miasto Brańsk nie przeniosło praw i obowiązków wynikających z decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w m. Brańsk.
2. Miasto Brańsk nie przeniosło praw i obowiązków wynikających z decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów w Brańsku.
3. Pismem z dnia 16.07.2020 r. Prospreco Polska Sp. z o.o. poinformowało Burmistrza Miasta Brańsk o tym, iż w dniu 15.07.2020 r. zostały ostatecznie zakończone prace rekultywacyjne prowadzone przez Spółkę na składowisku odpadów w Brańsku. W związku z wątpliwościami uprawnionych instytucji czy powyższe prace rekultywacyjne zostały wykonane zgodnie z treścią umowy dzierżawy oraz warunkami decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30.12.2015 r., znak: DOS-II.7241.2.25.2015 wyrażającej zgodę Burmistrzowi Miasta Brańsk na zamknięcie składowiska, która została przeniesiona na Prospreco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce decyzją z dnia 22.08.2016 r., znak: DOS-II.7241.2.8.2016, Urząd Miasta nie przystąpił do czynności odbioru prac, dokumentów związanych z rekultywacją i przekazania nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym.

Organ stwierdził, że dla składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej jest wymagana decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, gdyż według art. 129 ust. 4 ustawy o odpadach instrukcja prowadzenia składowiska odpadów musi obejmować fazę eksploatacyjną oraz fazę poeksploatacyjną.

Organ stwierdził, że składowisko odpadów w Brańsku mimo, że obecnie znajduje się w fazie poeksploatacyjnej (zostało „zamknięte"), to decyzja wyrażająca zgodę na zamknięcie zawiera m.in. warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów (zob. pkt IX decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30.12.2015 r., znak: DOS-II.7241.2.25.2015 wyrażającej zgodę Burmistrzowi Miasta Brańsk na zamknięcie składowiska, która została przeniesiona na Prospreco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce decyzją z dnia 22.08.2016 r., znak: DOS-II.7241.2.8.2016).
Wobec powyższego kontrolowana jednostka ma nieuregulowany stan formalnoprawny składowiska w zakresie: decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska oraz decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska.

Ponadto, na składowisku w fazie poeksploatacyjnej należy zatrudnić kierownika posiadającego kwalifikacje na składowanie odpadów. Składowisko w fazie poeksploatacyjnej jest nadal składowiskiem odpadów. Z art. 132 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach, nie wynika, że nakaz zatrudnienia osoby posiadającej świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami dotyczy jedynie składowiska w fazie eksploatacyjnej. Składowisko w fazie poeksploatacyjnej funkcjonuje w oparciu o instrukcje prowadzenia składowiska.

VI. STAN TECHNICZNY ORAZ EKSPLOATACJA
Całkowita pojemność składowiska wynosi V = 85 000 m3.
Wg danych zawartych w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi pojemność zapełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi na koniec 2012 r. wynosiła V= 31 080 m3. Pojemność pozostała – 53 920 m3.
Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania od początku funkcjonowania składowiska - zgodnie z zatwierdzoną instrukcją składowiska ok. 154 872 Mg.

Urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składowiska to:
- uszczelnienie kwatery do składowania odpadów w postaci folii HDPE – 2 mm,
- drenaż odcieków i zbiornik na odcieki,
- instalacja do odgazowania składowiska z emisją do atmosfery – 2 szt.,
- ogrodzenie o wysokości 2m, dł. łączna 779 m,
- 3 piezometry,
- rów opaskowy
- zbiornik ewaporacyjny.
Teren wokół składowiska nie był zaśmiecony.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

VII. BADANIA

W ramach przygotowań do przedmiotowej kontroli, Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (PWIOŚ) dnia 15.10.2020 r. zlecił badanie kompostu nieodpowiadającemu wymaganiom (19 05 03), który używany był w ramach rekultywacji składowiska odpadów w m. Brańsk w kierunku właściwości odpadów niebezpiecznych wraz z wykonaniem opinii ekologicznej. Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dnia 28.10.2020 r. poinformowało drogą mailową, iż nie wykona przedmiotowego zlecenia, gdyż nie posiada w swoim zakresie akredytowanych badań odpadu o kodzie 19 05 03. Wobec powyższego PWIOŚ zlecił wykonanie badań w ww. zakresie prywatnemu laboratorium, które posiadało akredytację na pobór i badanie kompostu nieodpowiadającemu wymaganiom. Po omówieniu warunków i przesłaniu oferty, podczas omawiania szczegółów związanych z terminem poboru odpadów, dnia 30.11.2020 r. przedstawiciel laboratorium poinformował jednak, iż po ponownej analizie, nie mogą podjąć współpracy w zakresie badań niezbędnych do celów kontrolnych (interwencyjnych) z uwagi na zakres akredytacji.

Mając na uwadze powyższe, fakt przejęcia instalacji przez Gminę oraz zakończenie procesu rekultywacji, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zaplanował kontrolę Gminy Miejskiej Brańsk, w ramach której przeprowadzi badania wód podziemnych z piezometrów oraz odcieków celem określenia ewentualnego wpływu składowiska na środowisko. Zlecenie z dnia 13.01.2021 r. w tym zakresie zostało przekazane do laboratorium CLB . Z uwagi na zalegający śnieg, tworzący grubą pokrywę – badania nie mogły zostać przeprowadzone niezwłocznie po akceptacji zlecenia. Niemożliwy był dojazd na składowisko odpadów, do którego prowadzą polne drogi oraz droga śródleśna oraz sam pobór prób (brak możliwości odnalezienia piezometrów).

VIII. WYNIKI BADAŃ WÓD PODZIEMNYCH

Dnia 12.03.2021 r. pobrano próby wody podziemnej z piezometru nr 1, nr 2 i nr 3 oraz ścieki. W dniu 02.04.2021 r. Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Białymstoku dostarczyło wyniki badań wód pobranych z piezometrów: P1, P2, P3 oraz studzienki rewizyjnej wód odciekowych ze składowiska, udokumentowanych Sprawozdaniem Nr 9/2021/BI.

Wyniki poddano analizie na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21.12.2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych oraz porównano z badaniami prób pobranych w dniu 27.06.2017 r. przez Laboratorium WIOŚ w Białymstoku (Sprawozdanie z Badań Nr 119/BI/2017) – badania z 2017 r. umieszczono w nawiasie. Badania przeprowadzone w 2017 r. miały miejsce przed rozpoczęciem rekultywacji składowiska przy pomocy odpadów.

PIEZOMETR P1 – badania z dnia 12.03.2021 r. (w nawiasie badania z dnia 27.06.2017 r.)
Odczyn – 6,8 pH – I klasa jakości (2017 r. – 6,7 pH – I klasa jakości)
Przewodność (20 st. C / 25 st. C) – 871±59/972±66 µS/cm – II klasa jakości (2017 r. – 1747/1950 µS/cm – II klasa jakości)
OWO – 5,08±0,88 mg/l – II klasa jakości (2017 r. – 48,9 mg/l – V klasa jakości)
Chrom – 0,00205±0,00023 mg/l – I klasa jakości (2017 r. – 0,005 mg/l – I klasa jakości)
Chrom sześciowartościowy – <0,002 mg/l (2017 r. – 0,005 mg/l)
Cynk – 0,287±0,023 mg/l – II klasa jakości (2017 r. – 0,54 mg/l – III klasa jakości)
Kadm – 0,00063±0,00022 mg/l – I klasa jakości (2017 r. – 0,0036 mg/l – III klasa jakości)
Miedź – <0,004 mg/l – I klasa jakości (2017 r. – 0,072 mg/l – III klasa jakości)
Ołów – <0,007 mg/l – I klasa jakości (2017 r. – 0,12 mg/l – V klasa jakości)
Rtęć - <0,0004 mg/l – I klasa jakości (2017 r. – <0,0004 mg/l – I klasa jakości)
Stwierdzono poprawę jakości wód podziemnych z piezometru P1 w przypadku wskaźników takich jak: OWO, cynk, kadm miedź, ołów (w szczególności: OWO i ołów). Klasyfikacja pozostałych elementów fizykochemicznych nie wykazała obniżenia jakości wód podziemnych.
Wobec powyższego nie nastąpiło pogorszenie stanu wód podziemnych w piezometrze nr 1.

Benzo(a)piren – 0,00038±0,00012 µg/l (2017 – 0,00030)
Bezbo(b)fluorranten – 0,00021±0,00007 µg/l (2017 – 0,00041) – spadek
Benzo(k)fluoranten – 0,00030±0,00009 µg/l (2017 – 0,00019) – wzrost
Benzo(ghi)perylen – 0,00038±0,00012 µg/l (2017 – 0,00040) – spadek
Indeno(1,2,3-cd)piren – 0,00036±0,00011 µg/l (2017 – 0,00025) – wzrost
Fluoranten – 0,0037±0,0012 µg/l (2017 – 0,00159) – wzrost

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

PIEZOMETR P2 – badania z dnia 12.03.2021 r. (w nawiasie badania z dnia 27.06.2017 r.)
Odczyn – 6,9 pH – I klasa jakości (2017 r. – 7,0 pH – I klasa jakości
Przewodność (20 st. C / 25 st. C) – 422±29/471±32 µS/cm – I klasa jakości (2017 r. – 547/611 µS/cm – I klasa jakości)
OWO – 9,8±1,7 mg/l –II/III klasa jakości (2017 r. – 12,2 mg/l –IV klasa jakości)
Chrom – 0,00207±0,00023 mg/l – I klasa jakości (2017 r. – <0,002 mg/l –I klasa jakości)
Chrom sześciowartościowy - <0,002 mg/l (2017 r. – <0,002 mg/l)
Cynk – 0,0925±0,0074 mg/l – II klasa jakości (2017 r. – 0,065 mg/l – II klasa jakości)
Kadm – 0,00072±0,00026 mg/l – I klasa jakości (2017 r. – <0,0005 mg/l – I klasa jakości)
Miedź – <0,004 mg/l – I klasa jakości (2017 r. – 0,004 mg/l – I klasa jakości)
Ołów - <0,007 mg/l – I klasa jakości (2017 r. – <0,007 mg/l – I klasa jakości)
Rtęć - < 0,0004 mg/l – I klasa jakości (2017 r. – < 0,0004 mg/l – I klasa jakości)
Stwierdzono poprawę jakości wód podziemnych z piezometru P2 w przypadku wskaźnika OWO. Klasyfikacja pozostałych elementów fizykochemicznych nie wykazała obniżenia jakości wód podziemnych.

Benzo(a)piren – 0,00049±0,00015 µg/l (2017 – 0,00007 µg/l)
Bezbo(b)fluorranten – 0,00034±0,00011 µg/l (2017 – 0,00022 µg/l)
Benzo(k)fluoranten – 0,00036±0,00011 µg/l (2017 – 0,00012 µg/l)
Benzo(ghi)perylen – 0,00064±0,00020 µg/l (2017 – <0,00010 µg/l)
Indeno(1,2,3-cd)piren – 0,00043±0,00012 µg/l (2017 – <0,00010 µg/l)
Fluoranten – 0,0033±0,0011 µg/l (2017 – 0,00167 µg/l)

PIEZOMETR P3 – badania z dnia 12.03.2021 r. (w nawiasie badania z dnia 27.06.2017 r.)
Odczyn – 6,9 pH – I klasa jakości (2017 r. – 7,1 pH – I klasa jakości)
Przewodność (20 st. C/ 25 st. C) – 2180±150/2430±160 µS/cm – II klasa jakości (2017 r. – 333/372 µS/cm – I klasa jakości)
OWO – 38,1±6,3 mg/l – V klasa jakości (2017 r. – 12,5 mg/l – IV klasa jakości)
Chrom – 0,00396±0,00044 mg/l – I klasa jakości (2017 r. – 0,004 mg/l – I klasa jakości)
Chrom sześciowartościowy – 0,00270±0,00052 mg/l (2017 r. – 0,004 mg/l)
Cynk – 0,0714±0,0058 mg/l – II klasa jakości (2017 r. – 0,049 mg/l – I klasa jakości)
Kadm – 0,00091±0,00032 mg/l – I klasa jakości (2017 r. – <0,0005 mg/l – I klasa jakości)
Miedź - <0,004 mg/l – I klasa jakości (2017 r. – <0,004 mg/l – I klasa jakości)
Ołów - <0,007 mg/l – I klasa jakości (2017 r. – <0,007 mg/l – I klasa jakości)
Rtęć - <0,0004 mg/l – I klasa jakości (2017 r. – <0,0004 mg/l – I klasa jakości)
Wobec powyższego nastąpiło pogorszenie stanu wód podziemnych o jedną klasę w zakresie: przewodności, OWO, cynku. Pozostałe parametry są na zbliżonym poziomie i nie stwierdzono spadku jakości wód.

Benzo(a)piren – 0,00027±0,00009 µg/l (2017 – 0,00023 µg/l)
Bezbo(b)fluorranten – 0,00064±0,00020 µg/l (2017 – 0,00044 µg/l)
Benzo(k)fluoranten – 0,00027±0,00009 µg/l (2017 – 0,00020 µg/l)
Benzo(ghi)perylen – 0,00045±0,00014 µg/l (2017 – 0,00039 µg/l)
Indeno(1,2,3-cd)piren – 0,00051±0,00016 µg/l (2017 – 0,00025)
Fluoranten – 0,0021±0,0007 µg/l (2017 – 0,00157 µg/l)

Zamontowane na terenie składowiska piezometry mają za zadanie:
- P1 – w rejonie północno-zachodniego narożnika – monitorowanie wód dopływających do składowiska;
- P2 – w południowo-wschodnim narożniku; P3 – w południowo-zachodnim narożniku – do monitorowania wód wypływających spod składowiska.
Wody pobrane z piezometru P1 oraz P2 nie wykazują spadku jakości, spadek zanotowano w przypadku wód pobranych z piezometru nr 3 w zakresie przewodności, OWO i cynku. Z uwagi na powyższe należy monitorować stan wód podziemnych i dokonywać analizy na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21.12.2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych.

IX. WYNIKI BADAŃ ODCIEKÓW ZE SKŁADOWISKA

Dnia 12.03.2021 r. pobrano próby wody odciekowe ze składowiska odpadów. W dniu 02.04.2021 r. Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Białymstoku dostarczyło wyniki badań ścieków pobranych

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

ze studzienki rewizyjnej wód odciekowych ze składowiska, udokumentowanych Sprawozdaniem Nr 9/2021/BI.

W dniu 12.12.2018 r. WIOŚ w Białymstoku otrzymał sprawozdanie z badań nr 80/BI/2018 tj. wyniki badań wód odciekowych ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Brańsk gmina miasto Brańsk. Wyniki porównano z badaniami prób pobranych w dniu 27.11.2018 r. przez Laboratorium WIOŚ w Białymstoku (Sprawozdanie z Badań Nr 80/BI/2018 z dnia 12.12.2018 r.) – badania z 2018 r. umieszczono w nawiasie. Badania przeprowadzone w 2018 r. miały miejsce w toku prowadzonej rekultywacji składowiska przy pomocy odpadów.

Odczyn – 6,6±0,2 pH (2017 r. – 7,0 pH)
Przewodność (20 st. C/ 25 st. C) – 2428±98/2710±109 µS/cm (2017 r. – 880/982 µS/cm)
OWO – 57,0±9,4 mg/l
Chrom – 0,00423±0,00047 mg/l (2017 r. – 0,004 mg/l)
Chrom sześciowartościowy – <0,002 mg/l (2017 r. – 0,004 mg/l)
Cynk – 0,0404±0,0033 mg/l (2017 r. – 0,064 mg/l)
Kadm – <0,0005 mg/l (2017 r. – <0,0005 mg/l)
Miedź - <0,004 mg/l (2017 r. – <0,004 mg/l)
Ołów - <0,007 mg/l (2017 r. – <0,007 mg/l)
Rtęć - <0,0004 mg/l (2017 r. – <0,0004 mg/l)
Benzo(a)piren – 0,00057±0,00018 µg/l (2017 – 0,00013±0,00004 µg/l)
Bezbo(b)fluorranten – 0,00059±0,00018 µg/l (2017 – 0,00022±0,00007 µg/l)
Benzo(k)fluoranten – 0,00039±0,00012 µg/l (2017 – <0,00010 µg/l)
Benzo(ghi)perylen – 0,00062±0,00013 µg/l (2017 – 0,00017±0,00005 µg/l)
Indeno(1,2,3-cd)piren – 0,00041±0,00013 µg/l (2017 – 0,00011±0,00003 µg/l)
Fluoranten – 0,0039±0,0012 µg/l (2017 – 0,00173±0,00052 µg/l)

X. PROWADZENIE MONITORINGU SKŁADOWISKA
W dniu 03.03.2021 r. do tut. Inspektoratu wpłynęło pismo z dnia 02.03.2021 r., znak: KKM.603.1.2020 w sprawie przekazania badań monitoringowych prowadzonych na składowisku w m. Brańsk w 2020 r. (od momentu przejęcia zarządzania składowiska odpadów). Kontrolowana jednostka prowadzi badania monitoringowe w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523 z późn. zm.).

Udzielono instruktażu w zakresie konieczności analizy stanu jakości wód podziemnych w toku prowadzonego monitoringu składowiska oraz powiadomienia WIOŚ o ewentualnych zmianach badanych parametrów, zgodnie z art. 138 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), który stanowi, że: „Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany powiadomić niezwłocznie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o stwierdzonych na składowisku odpadów zmianach obserwowanych parametrów, wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla środowiska lub dla życia lub zdrowia ludzi".

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Brak zatrudnionego kierownika składowiska posiadającego świadectwo kwalifikacji	Wyniki kontroli	art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)
2	Nieuregulowany stan formalnoprawny w zakresie posiadania decyzji zatwierdzającej instrukcję	Wyniki kontroli, pismo Burmistrza Brańska z dnia	art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

	prowadzenia składowiska odpadów	07.06.2021 r., znak: GKM.6232.14.2021	odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)
3	Nieuregulowany stan formalnoprawny w zakresie posiadania decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów	Wyniki kontroli, pismo Burmistrza Brańska z dnia 07.06.2021 r., znak: GKM.6232.14.2021	art. 147 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)

3. Popełnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1	Brak zatrudnionego kierownika składowiska posiadającego świadectwo kwalifikacji	art. 190 - Ustawa o odpadach - Zatrudnianie, wbrew przepisom art. 132 i art. 156 ust. 2, na stanowisku kierownika składowiska odpadów, spalarni odpadów lub współspalarni odpadów, osobę nieposiadającą świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonego procesu unieszkodliwiania odpadów.	Eugeniusz Tomasz Koczewski	Pouczenie

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1 Upoważnienie z dnia 12.03.2021 r.
2 Sprawozdanie Nr 9/2021/BI
3 Sprawozdanie z Badań NR 80/BI/2018
4 Sprawozdanie z Badań Nr 119/BI/2017
5 Pismo Burmistrza Brańska z dnia 07.06.2021 r., znak: GKM.6232.14.2021
6 Pismo Prospreco Polska Sp. z o.o. z dnia 14.07.2020 r. w sprawie zakończenia rekultywacji

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.
W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Eugeniusz Tomasz Koczewski

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:: brak.

Miejsce i data podpisania protokołu: Brańsk, 29-06-2021

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji

mgr Monika Gałązka

Podpis i pieczęć uprawnionego inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.