

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Seceminie - malowanie dachu z wymianą mocowania blachy dachowej</b>					
<b>1</b>		<b>Malowanie dachu</b>			
1.1	KNR 0-25 0101-01	P/A Mycie powierzchni dachu wodą z detergentem pod ciśnieniem - robota w pasach ochronnych 49.3*16.0+7.6*7.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	842.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>842.000</b>
1.2	KNR 7-12 0105-01 z.o.3.3.	P/A Odłuszczenie powierzchni dachu - robota w pasach ochronnych poz.1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	842.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>842.000</b>
1.3	KNR 7-12 0101-07 z.o.3.3.	P/A Czyszczenie ręczne powierzchni dachu w zakresie niezbędnym zgodnym ze sztuką - robota w pasach ochronnych poz.1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	842.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>842.000</b>
1.4	KNR 7-12 0219-01 z.o.3.3.	P/A Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi powierzchni dachu - robota w pasach ochronnych poz.1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	842.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>842.000</b>
1.5	KNR 7-12 0225-01 z.o.3.3.	P/A Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliuretanowymi w RAL7024 powierzchni dachu - robota w pasach ochronnych poz.1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	842.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>842.000</b>
<b>2</b>		<b>Wymiana mocowania dachu</b>			
2.1	wycena własna	Wymiana mocowania pokrycia dachu z blachy z gwoździ 4calowych na śruby z uszczelką samowulkanizującą 842	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	842.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>842.000</b>