

Remont drogi gminnej nr 375058T Secemin Ul. Jędrzejowska

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 375058T Secemin Ul. Jędrzejowska w Seceminie odcinka o długości 257 mb.

Istniejąca droga o przekroju ulicznym ma nawierzchnie bitumiczna, lecz bardzo zdeformowana i nie równą. Dlatego przed przystąpieniem do układania nowej nawierzchni należy dokonać korekcyjnego frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej, aby ją wyrównać i nadać odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne. Po wykonaniu frezowania, oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m², konieczne jest wykonanie warstwy wyrównawczo profilowej z masy mineralno-bitumicznej w ilości śr. 100kg/m², aby nadać odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne przed układaniem warstwy ścieralnej. Przed układaniem warstwy ścieralnej, należy wyregulować pionowo istniejące studnie kanalizacji sanitarnej i kratki ściekowe. Po wykonaniu tych robót wykonujemy warstwę ścieralną z asfalto-betonu gr. 4 cm z zachowaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Na odcinku 130 mb dokonujemy ścinki istniejącego pobocza, które jest zawyżone a następnie wykonujemy nowe pobocze z mieszanki kruszyw kamiennych 0-31,5 mm na grubość 12 cm i szerokość 1 m.

Bogdan Mędrala

KIEROWNIK BUDOWY

Bogdan Mędrala
upr. nr SWK/0084/OHOD/04